

GA4589 Levegőszűrő

Thomas 787421



Főbb méretek	Adatok
Belső átmérő	146 mm
Külső átmérő	188 mm
Magasság	165 mm
Anyaga	Papír
Szűrés	Száraz por
Link címe	http://www.takaritogepeseszkoz.hu/termek/thomas-787421-levegoszuro-hengeres

A termék az alábbi készülék típusokhoz használható:

Gyártó	Típus	Cikkszám
AEG	NT 1500, Original Gr. 30, Vampyr Multi 300, Vampyr Multi300.30	
ELECTROLUX	Janitor Z 1516, Janitor Z 716, Janitor Z 718, Janitor Z 720, Original E72B	
GOBLIN	7400C	
THOMAS	1000, 1020, 1030, 1030E, 1030S, 1031, 1035, 1043LG, 1120 Comfort, 1130, 1218 Plus, 1220 Plus, 1220S, 1231, 1231E, 1235, 1243, 1250S, 1320, 1330, 1445S, 1518, 1520 Plus, 1520C, 1620C, 786/B, 820, 826SD, 826SDE, 920, 926, 928, 931SL, Bravo 20, Bravo 20 BiTurbo, Compact 20, Compact 20R, Compact 20S, Compact 30, Hobby 1000, HobbyVac, Inox 1220, Inox 1445 S, Inox 1520, Inox 1530, Inox 1545, Inox 1545 S, Inox 1545S, Inox 20 Professional, Inox 30 Professional, Junior 1216, Junior 1230, Junior 1516, MATRIX WDCN 1300 20 INOX, MultiVac, Power Pack család, PowerBoy 1218 Plus, PowerBoy 1518 Plus, PowerClean, PowerEdition 1520, PowerEdition 1520C, PowerEdition 1530, PowerEdition 1530SE, PowerPack 1616, PowerPack 1620, PowerPack 1620C, PowerPack 1630, PowerPack 1630 SE, Silverstar 1220, Silverstar 1220 Plus, Silverstar 920, Studio 1030, Studio 1030E, Studio 1031, Studio 1035, Twin, Vario 16, Vario20	



Szűrőpatronok általános Használati-Kezelési Útmutató:

Kezelési tanácsok a termékhez:

- Ne használja, amennyiben sérült, mert a készülék meghibásodásához vezethet.
- A filc vagy szivacs anyagú szűrőket ajánlott rendszeres időközönként magasnyomású levegővel kifúvatni.
- Mosni csak a "MOSHATÓ" felirattal jelzet szűrőket és a csak szivacs anyagú szűrőket szabad. Ezután teljesen ki kell szárítani. Csak teljesen megszáradt szűrőt lehet ismételtlen használatba venni.
- Szárítás alkalmával ne tegye ki nagy hőingadozásnak vagy napsütésnek, mert az a szűrő sérüléséhez vezethet.
- A szűrő patronok legtöbb esetben papír anyagúak, így (ha nincs feltüntetve a "MOSHATÓ" felirat) ne mossa ki azokat, érdemes rendszeres időközönként száraz magasnyomású levegővel kitisztítani. Ha a tisztítást követően is a készülék melegedését okozza, akkor cserélni kell azt!
- Felújításoknál keletkező törmeléket vagy finom port fel szívátásnál a szűrőt gyakrabban kell takarítani! A finom por hamar eltömítheti a szűrőt és a készülék melegedéséhez majd későbbiekben a meghibásodásához vezethet.